


Monitoring Jalur Koneksi Perangkat Jaringan Dari Server Ke Divisi Weaving

NO	HUB / ROUTER	LOKASI	KONDISI STOP KONTAK	KETERANGAN
1	Cloud Router Switch CRS212-1G-10S-1S+IN	Ruang Server		Adaptor Router terhubung bersama adaptor router lain dalam satu terminal
				
Catatan :				
2	HUB Nexus 3064 16 Port	Kantor Produksi Weaving Atas		Adaptor HUB mempunyai stop kontak sendiri
				
Catatan :				
3	Router Mikrotik HAP Lite RB941 2nd	Ruang Manager Weaving		Adaptor HUB mempunyai stop kontak sendiri
				
Catatan :				
4	Switch TP-Link TL-SF 1005 D	Kantor Mekanik Persiapan Weaving		Adaptor HUB terhubung dengan stop kontak yang dipakai bersama-sama dengan PC dan Printer
				
Catatan :				

5	Switch TP-Link TL-SF 1016 D	Kantor Elektrik Weaving			Adaptor HUB mempunyai stop kontak sendiri
	Catatan :				
6	Mikrotik RB 751G	Mesin Inspecting Weaving			Adaptor Mikrotik Terhubung dengan Stop Kontak 3 Colokan Bersamaan dengan PC Intex
	Catatan :				
7	Switch D-Link DGS-1024D 24 Port	Mesin Inspecting Weaving			Adaptor HUB Terhubung dengan Stop Kontak 3 Colokan Bersamaan dengan PC Intex
	Catatan :				
8	Mikrotik RB 751G (2x Access Point)	Mesin Inspecting Weaving			Adaptor Access Point mempunyai stop kontak sendiri
	Catatan :				

9	Mikrotik RB 260 GSP FO to Server	Kantor Produksi Weaving Atas		Adaptor Mikrotik Terhubung dengan Stop Kontak 4 Pararel dengan Device lain
				
Catatan :				